

# Überblick zum Schadensbild im historischen Glockenstuhl und der Glockenanlage in der Pfarrkirche St. Michael vor der Sanierung



Pfarrkirchenstiftung St. Michael Peiting in 2022, erstellt von Erwin Walk



IG. B. D. V. A. N. D. K. P. F. 1894







57.54

E51.53



E51 S3

X X X







BD VIND KPE 1804













