

Bautagebuch Marktkirche Dorfen

- chronologisch -

KW 41

Einrüstarbeiten der Firma Teupe





KW 44

Überbau / Dachkonstruktion der Marktkirche





3 DORFEN & ÖSTLICHER LANDKREIS

Nr. 25

Ein halber Christo in Dorfen

Dorfens Zentrum mit den Fassaden alter Bürgerhäuser ist einfach sehr schön. Die altehrwürdige Ansicht des Altstadtkerns hat eine beeindruckende Wandlung erfahren. Im Zuge der Sanierung der Marktkirche (wir berichteten) wurde das Gotteshaus im Zentrum der vier Marktplätze komplett eingehüllt – nur der Turm der Marktkirche St. Veit ist noch unverhüllt. Bei dem Anblick kann man sich durchaus an den weltberühmten, heuer verstorbenen Aktionskünstler Christo erinnern. Zu seinen spektakulären Projekten gehörte 1995 die komplette Verhüllung des Reichstagsgebäudes in Berlin.


TEXT: FOTO: HERMANN WEINGARTNER







KW 45/KW 46

Nach das Gerüst steht, beginnen nun die Zimmerer mit dem Ausdecken des Daches und dem Entfernen aller Dachaufbauten.



KW 47


Die Arbeiten am Dachstuhl gehen voran. Es wurden fast alle Dachziegel entfernt. Anschließend wird die Lattung entfernt. In den kommenden Wochen beginnen die Zimmerer mit den Sanierungsmaßnahmen.





KW 48

Auch bei eisigem Wetter sind die Zimmer fleißig. Die Balken werden restauriert.





KW 50

Hier sieht man gut, wie genau die Zimmerer die alten Balken restaurieren






2021 KW 04

nach dem wohlverdienten Weihnachts-Urlaub gehen die Arbeiten an der Marktkirche weiter



2021 KW 05


Die Maurer beginnen mit den Arbeiten am Gesims und im Chorraum wurde mit einer Holzkonstruktion die neue Bodenhöhe simuliert.







2021 KW 09 – KW 11

Über dem Dachstuhl vom Chorbereich musste aufgrund der Dachneigung ein weiteres Gerüst verbaut werden.
Die Zimmererarbeiten über dem Langhaus sind zu einem großen Teil durchgeführt.
Im Chorbereich beginnt demnächst das Ausdecken und die Reparaturen am Dachstuhl.











2021_KW 18

- Die Zimmerer haben den Dachstuhl oberhalb des Ladens fertiggestellt
- Die Dachlatten sind montiert
- Das Gesims wurde saniert und neu verputzt
- Die Spengler haben die Halterungen für die Dachrinnen montiert



PFARRVERBAND
Dorfen




2021_KW 19

Luftaufnahmen von unserem Kirchenpfleger Georg Brielmair, der sich in schwindelerregende Höhe gewagt hat.






PFARRVERBAND
Dorfen





2021_KW 28

- Die Arbeiten am Dachstuhl sind abgeschlossen
- Der Chorboden wurde entfernt und nun isoliert
- An der Empore wurden die Stahlträger montiert



PFARRVERBAND
Dorfen



PFARRVERBAND
Dorfen







2021_KW 37


- Im Kirchenschiff wurde das Gestühl entfernt
- Die Arbeiten der Restauratoren haben begonnen
- Die Fassade wurde neu gestrichen





2021_KW 45

- Momentan sind wir im Status der Innenrenovierung.
- Die Wand- und Deckengemälde werden gereinigt und konserviert.
- Die Empore befindet sich im Bau.
- Es finden Heizungs- und Elektroarbeiten statt.



PFARRVERBAND
Dorfen

